

140 mm
135 mm
130 mm
125 mm
120 mm
115 mm
110 mm
105 mm
100 mm
95 mm
90 mm
85 mm
80 mm
75 mm
70 mm
65 mm
60 mm
55 mm
50 mm
45 mm
40 mm
35 mm
30 mm
25 mm
20 mm
15 mm
10 mm
5 mm

135mm
130mm
125mm
115mm
105mm
95mm
85mm
75mm
65mm
55mm
45mm
35mm
25mm
15mm
5mm

Stampare questa Chart e incollare (o biadesivo) sopra un supporto rigido (cartone, forex, legno...)
Mettere a fuoco la linea nera grossa qui sotto con il selettore centrale e disporre il pannello inclinato di 45 ° rispetto all' asse ottico della fotocamera (la fotocamera va messa in bolla), utilizzare il diaframma più aperto.



Linea di Messa a Fuoco



CHART PER TEST DI MESSA A FUOCO
info@rgbservice.com
<http://www.rgbservice.com/testfocus.pdf>

135mm
130mm
125mm
115mm
105mm
95mm
85mm
75mm
65mm
55mm
45mm
35mm
25mm
15mm
5mm

140 mm
135 mm
130 mm
125 mm
120 mm
115 mm
110 mm
105 mm
100 mm
95 mm
90 mm
85 mm
80 mm
75 mm
70 mm
65 mm
60 mm
55 mm
50 mm
45 mm
40 mm
35 mm
30 mm
25 mm
20 mm
15 mm
10 mm
5 mm

Questo testo deve essere a fuoco

Questo testo deve essere a fuoco